

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Музей ИЗО Кузбасса»

Широкова О.А.
«17» июля 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **музей, объект культуры;**
1.2. Адрес объекта: **Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 1979,9 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **1726 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1947 год, последнего капитального ремонта -2007 год.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2024 год,
капитального -2028 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу,) **Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»** (краткое наименование ГАУК «Музей ИЗО Кузбасса»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **региональная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650000, г. Кемерово, пр. Советский, 58.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **культура;**

2.2. Виды оказываемых услуг: **услуга по обеспечению экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей и других видов музейных мероприятий;**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории;**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все возрастные категории;**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **пропускная способность 200 человек в день;**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Драмтеатр». Автобус № 7; 10 15; 23; 27; 33; 37; 48; 49; 51; 84; 86; 88; 91; 94; 101; 111; 130; 145; 170Э; 176; 197Э; 205; 228. Троллейбус №1, 7, 15. Маршрутное такси 26.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150м.;**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **2 нерегулируемых перекрестка;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет: отсутствует;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий. Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** -Для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями приобретен **Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby»**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

<https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Музей ИЗО Кузбасса»

Широкова О.А.
«17» июля 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **музей, объект культуры;**
1.2. Адрес объекта: **Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 1979,9 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **1726 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1947 год, последнего капитального ремонта -2007 год.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2024 год,
капитального -2028 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу,) **Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»** (краткое наименование ГАУК «Музей ИЗО Кузбасса»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **региональная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650000, г. Кемерово, пр. Советский, 58.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **культура;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **услуга по обеспечению экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей и других видов музейных мероприятий;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории;**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все возрастные категории;**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **пропускная способность 200 человек в день;**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Драмтеатр». Автобус № 7; 10 15; 23; 27; 33; 37; 48; 49; 51; 84; 86; 88; 91; 94;101; 111; 130; 145; 170Э; 176; 197Э; 205; 228. Троллейбус №1, 7, 15. Маршрутное такси 26.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150м.;**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **2 нерегулируемых перекрестка;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая -нет, тактильная -да, визуальная – нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент частично, но технически возможны. Для выполнения требований нормативных документов обеспечения доступности требуется их выполнение во время производства ремонтных работ. При адаптации с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службы социальной защиты.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт крыльца Индивидуальное решение с ТСР**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается (выполнена реконструкция санузла)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт системы акустического сигнала
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** - Для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями приобретен **Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby»**

4.2. Период проведения работ: **2024-2028г.г., при обеспечении целевого финансирования, в рамках исполнения плана адаптации ОСИ (находится в разработке и на согласовании)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (К, О, С, Г, У). В стадии разработки.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ, а также проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

НЕТ

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <https://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Заместитель директора по АХД _____ Мигунов А.П.

Члены рабочей группы: Главный инженер _____ Девяшин М.А.

Заведующий складом _____ Кириленко Е.В

**Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «17» июля 2023 г.**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до учреждения	есть	1	1, 2, 3, 4		К, О, С, Г, У		Не нуждается
1.2	Вход (входы) на территорию	нет						
1.3	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						

1.6	Автостоянка и парковка	Да	2	5, 6			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г, У	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	1, 2	1-6	Не нуждается

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	7, 8	Лестница (крыльцо) имеет восемь ступеней: высота 150мм. ширина 360мм.	К, О, С, Г, У	Оборудовано поручнем с правой стороны. Для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями приобретен Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby»	Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт крыльца
2.2	Пандус (наружный)						Отсутствует техническая возможность	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка	есть	4	9, 10	Площадка 3,5м х 6,0м. Гранитные плиты	К, О, С, Г, У	Устранить неровности в элементах крыльца и площадки перед дверью.	Капитальный ремонт крыльца
2.4	Двери входные	есть	5	11	Двери двухстворчатые 2,2м х 2,7м.	К, О, С, Г, У	Восстановление лакокрасочного покрытия	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне						Для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями приобретен Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby»	Индивидуальное решение с ТСР. Ремонт крыльца. Текущий ремонт дверных полотен.
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР. Ремонт крыльца. Текущий ремонт дверных полотен.

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ**

№1 от «17» июля 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон))	есть	План 1го этажа	13, 14	нет	К, О, С, Г, У		Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	План 1. 2. 3 этажа	15. 16	Лестница: 2 пролета на этаж 8 ступеней 150мм. X 290мм.	К, О, С, Г, У	Оборудовано перилами с правой стороны. Для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями приобретен Мобильный лестничный гусеничный подъемник «T09 Roby»	Индивидуальное решение с ТСП.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь		План 1. 2. 3 этажа	17, 18	Двери в выставочные залы 1200 x 2200 без порогов	К, О, С, Г, У		Не нуждаются

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	План 1. 2. 3 этажа	19, 20	Основные через главный вход. Запасные через наружную металлическую лестницу	К, О, С, Г, У	Устройство лифта с внешней стороны здания	Капитальный ремонт Реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г, У	Устройство лифта – подъемника с внешней стороны здания	Капитальный ремонт Реконструкция

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Ремонт капитальный Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Выставочные залы

Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	есть	План 1. 2. 3 этажа	21, 22, 23	Не выявлено	К, О, С, Г, У		Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено	К, О, С, Г, У		Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	План 2, 3 этажа	21, 22, 23	

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	План первого этажа	24, 25		К, О, С, Г, У		Не требуется
5.2	Душевая	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	План первого этажа	24, 25	Не требуется

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Государственное автономное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		26, 27, 27.1, 27.2, 27.3	Таблички визуальных средств частично пришли в негодность	К, О, С, Г, У,	Замена табличек визуальных средств помощи	Замена
6.2	Акустические средства	есть		28, 28.1	Неисправен блок питания	К, О, С, Г, У	Приобрести- установить блок питания. Восстановить работоспособность.	Закупка, монтаж
6.3	Тактильные средства	есть		27.1, 29, 29.1, 30	Монтаж сигнальных – противоскользящих накладок на ступени лестниц	К, О, С, Г, У	Приобретение, монтаж	Закупка, монтаж
	ОБЩИЕ требования к зоне				Неисправен блок питания кнопки вызова персонала	К, О, С, Г, У	Приобрести- установить блок питания. Восстановить работоспособность. Монтаж сигнальных лент на ступенях лестничных маршей.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Приобрести- установить блок питания. Восстановить работоспособность. Замена табличек.

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____